

Reporte Mensual					
Minera Panamá, S.A					
Mes de Recolecciones: Marzo-2019					
Proyecto: Mina de Cobre Panamá			Ubicación: Corregimientos de Cocle del Norte y San José del General, Distrito Donoso, Provincia de Colón		
Fecha de Recolección	Sitio/Punto de Recolección	Cantidad de Desechos	N° de Manifiesto de Transporte y Recepción	N° de Certificado de Recolección, Transporte y Disposición Final	N° de Certificado de Incineración/
01/03/19	Sitio Mina / Taller Tmf	15 tanques de 55gls con trapos, filtros y aceite usado	MF-22342	EKSA-18827	CSB-2019-0113-01
		67 tanques de 5gls. Vacios			
	Sitio Mina / Taller Botija	12 tanques de 55gls. Con trapos contaminados y grasas			
07/03/19	Sitio Mina / Taller Tmf	13 tanques de 55gls. Con bolsas, cartones, pampers, trapos, mangueras	MF-22366	EKSA-18828	CSB-2019-0113-01
	Sitio Mina / Taller Botija	14 tanques de 55gls. Con trapos contaminados, mangueras pampers y cajas	MF-22367		
08/03/19	Sitio Mina / Valle Grande	49 tanques de 55gls. Con bolsas y filtros	MF-22370	EKSA-18829	CSB-2019-0113-01
		52 tanques de 5gls. Vacios			
14/03/19	Sitio Mina / Taller Botija	29 tanques de 55gls. Con filtros, pampers, trapos, mangueras contaminadas	MF-22405	EKSA-18830	CSB-2019-0113-01
		7 tanques de 5gls. Vacios			
15/03/19	Sitio Mina / Area 64	34 tanques de 55gls. con discos de esmerilar y varillas de soldadura, trapos, filtros	MF-22411-22412-22413	EKSA-18831	CSB-2019-0113-01
20/03/19	Sitio Mina / Taller Botija	16 tanques de 55gls. Con desechos contaminados, filtros y trapos	MF-22430	EKSA-18832	
26/03/19	Sitio Mina / Valle Grande	50 tanques de 55gls. Con trapos, pampers contaminados	MF-22463	EKSA-18847	
29/03/19	Sitio Mina / Taller TMF	6 tanques de 55gls. Con filtros y trapos.	MF-22482	EKSA-18848	CSB-2019-0113-01
	Sitio Mina / Taller Botija	24 Tanques de 55gls. Con trapos y absorbente 1 Tanque de 55gls. Con grasa	MF-22483		
30/03/19	Sitio Mina / Taller TMF	19 tanques de 55gls. Llenos con filtros trapos contaminados con grasa	MF-22487	EKSA-18849	CSB-2019-0113-01
	Sitio Mina / Taller Botija	3 tanques de 55gls. Lleno con trapos, filtros contaminados			

Preparado por:



Katherine Ramos
Facturación y Cobros Eco-Klean





Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 18827

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 26 tanques de 55 galones con trapos, cartones, cajetas, plásticos, filtros, pampers, mangueras contaminados.
- 10 tanques plásticos de 5 galones vacíos.
- 15 tanques de 5 galones contaminados con residuos de pinturas.
- 6 envases de pintura de 1 galón.
- 57 tanques de 5 galones vacíos.
- 20 tanques de 5 galones con desechos líquidos.
- 1 tanque de 55 galones con desechos líquidos.
- 2 totem con mangueras, trapos y pampers contaminados.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: TALLER TMF, TALLER BOTIJA, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 1 de Marzo del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 2 de Marzo de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

[Handwritten signature]

Original

22342

Fecha / Date 01/03/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Minera Panamá
1.2.	Contacto / Contact Information	Azaías Duarte
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: 6450 0861
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	[Signature]

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	TOLLER TMF
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean SA
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: A12541 Truck: CM3	Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive: BUNCO	
3.2.3.	Conductor / Driver: Gabriel Ochoa	
3.2.4.	Ayudantes / Helper: Abdel F / Eulberto S	
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	[Signature]
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	8:05 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp	[Stamp]
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4.	Observaciones:		
Desechos contaminados, trapos, cartones, etc 5 tanq de 5 gls Plásticos 5 tanq de 5 gls Plásticos Vacíos 3 tanq de 55 gls con trapo 15 tanq de Pinturas de 5 gls 1 tanq de 55 gls con producto 2 tanq de 55 gls de Filtros 20 tanq con producto de 5 gls			

22343

Fecha / Date 01/03/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	<u>Mines Panamá</u>
1.2.	Contacto / Contact Information	<u>ARAS DUORTE</u>
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: <u>6450 0861</u>
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	<u>[Signature]</u>

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	<u>TOWER BORUS</u>
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	<u>ECO-KLEAN SA</u>
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: <u>A12541</u> Truck: <u>CM3</u>	Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive: <u>BUNCO</u>	
3.2.3.	Conductor / Driver: <u>GABRIEL DELHOA</u>	
3.2.4.	Ayudantes / Helper <u>Andrés F. / Egidio S</u>	
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	<u>[Signature]</u>
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	<u>8:04 AM</u>
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Marpol Annex I-Oil ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Other (specify) ☐ Oily Tank (washing)	

4.3.	Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4.	Observaciones:		

(1) tanq de 55 gls con trapos, paños, mangueras, cartones etc.
 (2) tanq de 55 gls con Filtros de aceites mangueras, correas.
 1 tanq de 55 gls con producto
 1- totem con trapos, paños etc
 1- totem con Filtros de aceites

139



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 18828

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 27 tanques de 55 galones con trapos, cartones, cajetas, plásticos, filtros, pampers, mangueras contaminados.
- 5 bolsas con tapas de tanques.
- 3 totem con mangueras, filtros, trapos y pampers contaminados.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: TALLER TMF, TALLER BOTIJA, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 7 de Marzo del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 8 de Marzo de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Original

22366

Fecha / Date

07/03/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Minera Panamá
1.2.	Contacto / Contact Information	Adrián Duarte
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: 6450 0861
1.4.	E-Mail:	6450 0861
1.5.	Firma / Signature	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	TALON TMF
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	TALON TMF
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	ECO-KLEAN SA
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: 689002	Truck: CMV Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	BUNCO
3.2.3.	Conductor / Driver:	GABRIEL OLIVERA
3.2.4.	Ayudantes / Helper:	PASCUAL / JUAN A
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature:	
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:25 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

4.3.	Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.4.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	5 bolsas con tapas de	
4.4.	Observaciones:	TUF 72 - 5 tanques de 55 gls con trapos, paños, cartones, bolsas, etc con laminado. TUF Retro Excavadora - 6 tanques de 55 gls con desechos contaminados, trapos, paños, mangueras etc. TUF taller - 2 tanques de 55 gls con trapos paños, mangueras, cartones, etc. 1 totem - con trapos, paños, mangueras etc.	

22367

Fecha / Date

07, 03, 19,

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Mineros Panamá
1.2.	Contacto / Contact Information	Adrián Duarte
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: 6450 0861
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	<i>[Signature]</i>

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Taller - Botija
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean S.A.
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: 682072 Truck: CM1	Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	BUNCO
3.2.3.	Conductor / Driver:	Gabriel Ochoa
3.2.4.	Ayudantes / Helper:	Placido Yaquez / NIS
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	<i>[Signature]</i>
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:25 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

4.3.	Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4.	Observaciones:		
	14 tanq de 55 gls con Filtros de aceite, mangueras, trapos Paper, cascos etc.		
	2. boton con mangueras Filtros de aceite, cascos, y multiples cosas.		



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 18829

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 49 tanques de 55 galones con trapos, filtros y bolsas con desechos contaminados.
- 52 tanques de 5 galones vacíos.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: VALLE GRANDE, TALLER BOTIJA, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 8 de Marzo del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 9 de Marzo de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Original

22370

Fecha / Date

08/03/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Mineros Panamá
1.2.	Contacto / Contact Information	Aldo's Panamá
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	Gisela Herrera

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Valle Grande
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean SA
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: 12541 Truck: CH3	Cistern / Tank: —
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive: Blanco	
3.2.3.	Conductor / Driver: Wilson Garcia	
3.2.4.	Ayudantes / Helper: Adriel F. / Luis A	
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	[Signature]
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	8:00 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones:	
33	TRs desu gln/BOLSAS	BOTIJA
2	TRs desu gln/FILTROS	14
52	TRs desu gln VACIOS	BOLSAS





Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 18830

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 29 tanques de 55 galones con trapos, cartones, filtros, pampers, mangueras y bolsas contaminados.
- 12 tanques de 5 galones vacíos.
- 1 bolsa con grasa contaminada.
- 2 totem con mangueras y filtros contaminados.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: TALLER BOTIJA, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 14 de Marzo del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 15 de Marzo de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Original

22405

Fecha / Date

14, 03, 19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Minera Panama, S.A.
1.2.	Contacto / Contact Information	Eda Quintero
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	Eda Quintero

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Yaller Botija
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Santa Fe
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean, S.A.
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: CM / Truck: 882072	Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	Blanco
3.2.3.	Conductor / Driver:	G. Ochoa
3.2.4.	Ayudantes / Helper:	A. Ochoa
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	G. Ochoa
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	8:30 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
Marpol Annex I-Oil		☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	(1) UN totem con mangueras hidraeco klean
4.4.	Observaciones: Botija = ultracitas, Equipo Pesado, Liviano.	
	29 tanques de 55 gals con Filtros de aceites, paños, trapos, bolsas, mangueras etc. contaminados.	
	12 tanques de 55 gals vacíos contaminados	
	1 una bolsa de grasa	
	1 un totem con Filtros de aceites contaminados	



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 18831

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 29 tanques de 55 galones con trapos y filtros contaminados.
- 1 totem con filtros y trapos.
- 2 tanques de 55 galones con desechos líquidos contaminados.
- 3 tanques de 55 galones con desechos de soldadura.
- 99 cajas de 15kg de soldadura dañada.
- 45 cajas de 25kg de soldadura dañada.
- 1 tanque de 5 galones con trapos usados.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: AREA 64, TALLER TMF Y VALLE GRANDE, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 15 de Marzo del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 16 de Marzo de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Handwritten signature

Original

22411

Fecha / Date 15/3/18

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	<u>Minera Panama, S.A.</u>
1.2.	Contacto / Contact Information	<u>Baños Muerte</u>
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	<u>Erick Buerb</u>

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	<u>Area 64</u>
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location	<u>Sitio Mina</u>
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	<u>Eco-Klean, S.A.</u>
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: <u>043</u> Truck: <u>A72541</u>	Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3.	Conductor / Driver: <u>W. Guerra</u>	
3.2.4.	Ayudantes / Helper: <u>L. Agudo / E. Solís</u>	
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	<u>[Signature]</u>
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	<u>1:00</u>
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
Marpol Annex I-Oil		☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones: <u>3 - TRS de 5 BANG DISCOS de EMERILAR Y VARILLAS de SOLDADUR</u> <u>99 - CAJAS de SOLDADURA VENCIDAS de 15 KL</u> <u>45 - CAJAS de SOLDADURA VENCIDAS de 25 KL</u> <u>1 TRS de 5 BANG/TRAPOS USADOS</u>	

22412

Fecha / Date 15/3/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Mipera Panama S.A.
1.2.	Contacto / Contact Information	Ing. Azarias Ruarte
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	X Eric Rivas

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Valle Grande
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Mina
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean, S.A.
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate:	CH3 Truck: A12541 Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3.	Conductor / Driver:	W. Guerra
3.2.4.	Ayudantes / Helper	L. Agudo / E. Soto
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	8:45 AM
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:45 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Marpol Annex I-Oil ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)	

4.3.	Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4.	Observaciones:	15 - TKS desfogando TRAPES Y FILTROS 18 - TKS desfogando Aceite USADO	



22413

Fecha / Date

15/3/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Minera Panama, S.A.
1.2.	Contacto / Contact Information	Ing. Balao Duarte
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	X Erick Duarte

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Valer Batija T.M.F.
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Atip Maná
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean, S.A.
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: CM3 Truck: A12541	Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3.	Conductor / Driver:	W. Guerra
3.2.4.	Ayudantes / Helper	E. Soto / L. Aguado
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	10:00 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	11:30 AM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones: 14 TKS de 55 gal y filtros y TRAPOS	
	21 TOTEM C/ TRAPO Y FILTROS	





Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 18832

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- *16 tanques de 55 galones con trapos y filtros contaminados.*
- *8 totem con trapos y filtros contaminados.*

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: TALLER BOTIJA, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 20 de Marzo del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 21 de Marzo de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Handwritten signature: NKK A. Thi

Sello Frío

Original

22430

Fecha / Date 20/3/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Minera Panama S.A.
1.2.	Contacto / Contact Information	Hazas Cuarto
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	Edda Quintero

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Taller Baliza
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Atico Panama
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operator / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean, S.A.
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: 143 Truck:	Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3.	Conductor / Driver: J. Valle	
3.2.4.	Ayudantes / Helper: L. Aguado / A. Lozano	
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	NO
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:42 AM TME 72 10:19 TME 10:55 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	Botija 12:12 PM Botija 08:15 11:00 AM FIN 4:32 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Marpol Annex I-Oil ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Other (specify)	
	☐ Oily Tank (washing)	

4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones:	
	8 TOTES LLENOS CON DESECHOS CONTAMINADOS TRAPAS FILTROS MAN GUERAS 16 TANK DE 55 GLS CON DESECHOS CONTAMINADOS FILTROS TRAPAS	



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 18847

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 50 tanques de 55 galones con trapos y pampers contaminados.
- 18 tanques de 5 galones vacíos de metal
- 90 cajas de soldadura vencida de 20kgs cada caja.
- 42 cajas de soldadura vencida de 25kgs cada caja.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: VALLE GRANDE Y AREA 64, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 26 de Marzo del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 30 de Marzo de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Handwritten signature: NUN A. F. B.

Sello Frío

Original

22462

Fecha / Date 26/03/19/

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Minares Panamá
1.2.	Contacto / Contact Information	Albert Acosta
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: 6998 7054
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	[Signature]

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Valle Grande
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean SA
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate:	AD7511 Truck: CM3
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	BUNCO
3.2.3.	Conductor / Driver:	William Guzmán
3.2.4.	Ayudantes / Helper:	Pisana V / Luis A
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	[Signature]
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	8:30 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	12:00 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

4.3.	Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.4.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4.	Observaciones:	50 TRS de SS GRANULADOS Y ABSORVENTES 18 TRS de 3 GRANULADOS de METAL	

22463

Fecha / Date 26/03/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	MINCRA PANAMA		
1.2.	Contacto / Contact Information	ALBERT AYAUZ		
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:	6498 7054	
1.4.	E-Mail:			
1.5.	Firma / Signature	[Signature]		

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	ARCA 64			
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:				
2.2.1.	IMO number:				
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker	☐ Chemical Tanker	☐ Bulk Tanker	☐ Container
		☐ Other cargo ship	☐ Passenger ship	☐ Ro-Ro	☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:				
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:				
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:				

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	ECO KLEAN SA		
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information			
3.2.1.	Placa / Plate: AT2541 Truck:	CM3	Cistern / Tank:	
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	BLANCO		
3.2.3.	Conductor / Driver:	WILLIAMS GUERRA		
3.2.4.	Ayudantes / Helper	MISCUAL VILUIS A.		
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	[Signature]		
3.4.	Hora de Llegada al puerto / Port time of arrival	1:13 PM		
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time			

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:		
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:		
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water	☐ Oily Ballast water
		☐ Oily Residue (sludge)	☐ Scale and sludge from tank cleaning
		☐ Oily Tank (washing)	☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones: 90- CASAS de SOLDADURA VERDE 20X 100W 25-11-2018 H2 CASAS de SOLDADURA VERDE	



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 18848

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 30 tanques de 55 galones con trapos, cartones, filtros, pampers contaminados.
- 22 tanques de 5 galones vacíos.
- 1 tanque de 55 galones con grasas usadas.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: TALLER BOTIJA Y TALLER TMF, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 29 de Marzo del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 30 de Marzo de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Original

22482

Fecha / Date

29, 3, 19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Genera Panamá
1.2.	Contacto / Contact Information	Azara Duarte
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	Eda Quintero

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Sitio Mina
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Taller TMT
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco Klean, S.A.
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate:	Truck: 682072 Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3.	Conductor / Driver:	William Guerra
3.2.4.	Ayudantes / Helper	P. Viquez Arce
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:00 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	11:00 AM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Marpol Annex I-Oil ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Other (specify)	

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones:	6 - TRS de 5 gal / FILTROS Y TRAPAS 17 - TRS de 5 gal / VACIOS

22483

Fecha / Date 29/3/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	América Panamá S.A.
1.2.	Contacto / Contact Information	Abel Quintero
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	Abel Quintero

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Finca
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Taller Betip
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco Klean, S.A.
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate:	Truck: 682072 Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3.	Conductor / Driver:	W. Guerra
3.2.4.	Ayudantes / Helper	Abel Quintero / Pascual
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	W. Guerra
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	12:00 PM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones:	 16-TKS de SS GNL y TRAPOS Y ABSORVENTE 1-TKS de SS GNL y GRASA 3-TKS de SS GNL VACIOS ULTRACAS 8-TKS de SS GNL y FILTROS Y ABSORVENTES 2 TKS de SS GNL VACIOS



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 18849

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 22 tanques de 55 galones con trapos, filtros, pampers, mangueras contaminados.
- 10 tanques de 5 galones con residuos de grasas
- 8 totem con filtros y mangueras usadas.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: TALLER BOTIJA Y TALLER TMF, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 30 de Marzo del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 30 de Marzo de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Original

22487

Fecha / Date

30/03/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Miners Panamá
1.2.	Contacto / Contact Information	Dore Neughton
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	TMF / Batija
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distintive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	ECO-KLEAN SA
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: CM1195 Truck: M14	Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distintive:	BUNCO
3.2.3.	Conductor / Driver:	JOSQUIN DUALO
3.2.4.	Ayudantes / Helper:	EDUARDO SOTO
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:20 AM 10:21 AM 12:00 12:30 PM 1:58 PM 4:00 5:36
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones:	

MF x 5 TOTES LLENOS CON DESECHOS CONTAMINADOS FILTROS
 19 tanque de 55 GLS LLENOS CON FILTROS TRAPOS CONTAMINADOS GRASAS
 4 TOTES VACIOS (✓)
 3 TOTES LLENOS CON FILTROS MANGUERAS RAPOS CONTAMINADOS
 3 tanques de 55 GLS LLENOS CON TRAPES FILTROS CONTAMINADOS ✓
 10 tanque de 5 GLS CON RESIDUOS DE GRASA ✓



Colón, 30 de Marzo de 2019.

Señores

MINERA PANAMÁ, S.A.

Ciudad

Estimados Señores:

Por este medio le remitimos el informe de desechos sólidos, recolectados en el Proyecto de Cobre Panamá, ubicados en Coclé del Norte y San José del General, Distrito de Donoso, Provincia de Colón. Desechos contaminados Con hidrocarburos, recolectados en los puntos: **Acopio Valle Grande, Taller Botija, Area 64 y Taller TMF los días 1, 7, 8, 14, 15, 20, 26, 29 y 30 de Marzo de 2019.**

DESCRIPCION	CANTIDAD
Residuo peligroso reciclado (ton)(especificar el residuo a manera de comentario en cada dato)	165.0 kg
Residuo peligroso reutilizado (ton)(especificar el residuo a manera de comentario en cada dato)	1333.0 kg Tanques y tótem vacíos.
Residuo peligroso incinerado (ton)(Desechos contaminados con hidrocarburos, filtros, cartones, latas)	Detalles en Certificados de Incineración.
Residuo peligroso tratado y dispuesto en relleno de seguridad (ton)(especificar el residuo a manera de comentario en cada dato)	0.0kg

Sin más por el momento,

Muy Atentamente,

ECO-KLEAN, S. A.

Ing. Antonio Fabio

Gerente de Planta



CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL

DESECHOS PANAMA, INC.

Dedicada a: DESTRUCCIÓN POR TRATAMIENTO INCINERACIÓN

CERTIFICA QUE:

MINERA PANAMA, S.A.

EL CLIENTE: MINERA PANAMA, S.A. UBICADA EN DONOSO COLON
DESTRUCCIÓN POR TRATAMIENTO INCINERACIÓN DE 4109,55 kg DE DESECHOS PELIGROSOS INCLUIDOS:

1. DESECHOS SOLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS.

FECHAS DE TRATAMIENTO: 25/03/19 AL 02/04/19.

FECHAS DE RECOLECCIÓN: 01,02,12,13,15,21 Y 25 DE FEBRERO DE 2019

01,07,08,14,15,18,20,26,29 Y 30 DE MARZO DE 2019.

Esta Certificación SOLO Aplica a Esta Empresa y No es Transferible a ninguna o otra similar.

DESECHOS PANAMA, INC., Con RUC: 155662744-2-2018-DV-67, Ubicada en Panamá, La Chorrera Vía Playa Chiquita a 1 KM, DE Colinas del Mar, CENTRO DE SERVICIOS AMBIENTALES, PLAYA CHIQUITA. Presta el Servicio de **TRATAMIENTO INCINERACIÓN**, Cumpliendo con las Normativas Legales

Panamáñas Vigentes de Seguridad:



Constancia de Esta Certificación se Expide a Petición de la Parte Interesada el Día 02 de ABRIL DE 2019.


07 ABR 2019
Jorge Díaz

RUC: 155662744-2-2018-DV-67